



Taras nad pomieszczeniem ogrzewanym - montaż balustrady ROZWIĄZANIE SYSTEMOWE



1. Płyta tarasowa
2. Taśma
3. SZNUR DYLATACYJNY
4. Silikon
5. Profil okapowy
6. Konstrukcja barierki
7. Pianka uszczelniająca
8. Mocowanie barierki
9. Ściana ocieplona

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel.fax.(041) 265 24 64 kom. 667 633 003			Nr rysunku  S20	Branża ARCHITEKTURA
Projektant: Architektura	mgr inż. arch. Zbigniew Doktor	227/KL/72		Investor Dom Pomocy Społecznej w Kłisinie Kłisino 100 48-118 Lisieście
Asystent projektanta:	inż. Karolina Włewiór	-----		Adres budowy Dom Pomocy Społecznej w Kłisinie Filia Branice ul. Szpitalna 18 48-140 Branice
				Rodzaj projektu PROJEKT BUDOWLANY
				Tytuł rysunku SZCZEGÓŁY WYKONAWCZE
	Imię i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: kwiecień 2015r.