


ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ
DPS W KLISINIE FILIA BRANICE
SKALA 1:100

Zestawienie stolarki okiennej																			
Oznaczenie Schemat		O1/0	O2/0	O3/0	O4/0	O5/0	O6/0	O7/0	O8/0	O9/0	O10/0	O11/0	O12/0	O13/0	O14/0	O15/0	O16/0	O17/0	O18/0
Wymiary	Szerokość [cm]	105	115	95	115	95	130	130	120	120	190	190	50	50	160	160	145	145	150
	Wysokość [cm]	135	120	135	60	100	245	245	245	245	245	245	115	120	245	245	245	245	160
Ilość sztuk na kondygnacji	Piwnica	15	5	9	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Parter	-	-	-	-	-	25	-	5	-	5	-	2	2	2	-	1	-	-
	I piętro	-	-	-	-	-	25	-	5	-	5	-	3	2	1	1	1	-	-
	II piętro	-	-	-	-	-	-	26	-	5	-	5	5	-	-	1	-	1	1
	Razem	15	5	9	1	1	50	26	10	5	10	5	10	4	3	2	2	1	1
UWAGI:		Istniejąca stolarka z PCV	Istniejąca stolarka z PCV	Istniejąca stolarka z PCV	Istniejąca stolarka z PCV	Istniejąca stolarka z PCV	Istniejąca stolarka drewniana	Istniejąca stolarka drewniana	Istniejąca stolarka drewniana	Istniejąca stolarka drewniana	Istniejąca stolarka drewniana i z PCV	Istniejąca stolarka drewniana i z PCV	Istniejąca stolarka drewniana	Istniejąca stolarka drewniana	Istniejąca stolarka drewniana	Istniejąca stolarka drewniana	Istniejąca stolarka drewniana	Istniejąca stolarka drewniana i z PCV	Istniejąca stolarka z PCV

Zestawienie stolarki drzwiowej						
Oznaczenie Schemat		D1/0	D2/0	D3/0	D4/0	D5/0
Wymiary	Szerokość [cm]	175	140	140	130	100
	Wysokość [cm]	210	210	210	210	210
	Piwnica	1	1	-	-	-
	Parter	-	-	1	1	1
	I piętro	-	-	-	-	-
	II piętro	-	-	-	-	-
	Razem	1	1	1	1	1
UWAGI		Istniejąca stolarka drewniana	Istniejąca stolarka drewniana	Istniejąca stolarka drewniana	Istniejąca stolarka drewniana	Istniejąca stolarka drewniana

UWAGA:
- wymiary stolarki podano w świetle muru;
- przed przystąpieniem do prac dokonać pomiarów z natury;

Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax.(041) 265 24 64 kom. 667 633 003				Nr rysunku 12	Branka ARCHITEKTURA		Skala 1:100		
Projektant: Architektura		mgr inż. arch. Zbigniew Doktor			Inwestor Dom Pomocy Społecznej w Kłisinie Kłisino 100 48-118 Lisieckie		Adres budowy Dom Pomocy Społecznej w Kłisinie Filia Branice ul. Szpitalna 18 48-140 Branice		
Asystent projektanta:		inż. Karolina Wiewiór		-----		Rocznaj projektu INWENTARYZACJA			
						Tytuł rysunku ZESTAWIENIE STOLARKI ZEWNĘTRZNEJ			
		Imię i nazwisko:		Nr upr.		Podpis:		Data opracowania: kwiecień 2015r.	