


Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel./fax. (041) 265 24 64 kom. 667 633 003				Nr rysunku <b>S1.3</b>	Branża <b>SANITARNA</b>	Skala 1:25
Projektant: inż. Krzysztof Buczyński			142/Tbg/98		Investor Dom Pomocy Społecznej w Kłisinie Kłisino 100 48-118 Lisiećce	Adres budowy Dom Pomocy Społecznej w Kłisinie Filia Branice ul. Szpitalna 18 48-140 Branice
Asystent projektanta mgr inż. Maciej Kołasa			-----		Rodzaj projektu <b>PROJEKT BUDOWLANY</b>	
Sprawdzający: mgr inż. Małgorzata Łysak - Kowalczyk			SW/K/0040/ PWOS/10		Tytuł rysunku <b>WENTYLACJA WĘZŁA</b>	
Imię i nazwisko:			Nr upr.	Podpis:	Data opracowania: czerwiec 2015r.	