


Egz. 1

PROJEKT BUDOWLANY:
Wymiany instalacji centralnego ogrzewania
po istniejących trasach
i doposażenie instalacji ciepłej wody użytkowej
w budynku Domu Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach.



Pracownia Audytorska Sp. z o.o.

ul. Kilińskiego 49 L
27-400 Ostrowiec Św.

tel. 41 265 24 64

kom. 667 633 003

email: pracowniaaudytorska@o2.pl

Inwestor:	Dom Pomocy Społecznej w Klisinie Klisino 100 48-118 Lisięcice	Adres obiektu:	Dom Pomocy Społecznej w Klisinie Filia w Branicach ul. Szpitalna 18 dz. nr ewid. 132/7 obręb: „Branice” 48-140 Branice
------------------	---	-----------------------	---

PROJEKTANCI				
Imię i nazwisko		Branża	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Krzysztof Buczyński	sanitarna	142/Tbg/98	
Asystent projektanta	mgr inż. Maciej Kolasa	sanitarna	-----	
Sprawdzający	mgr inż. Małgorzata Łysiak - Kowalczyk	sanitarna	SWK/0040/ PWOS/10	

Opracowanie zawiera ponumerowanych arkuszy.
Ostrowiec Św., czerwiec 2015 r.