

230/400V	UKŁAD TN-S
szybkie wyłączenie zasilania	

oświetlenie pom. 01/17-19, 01/23

oświetlenie pomieszczenia 01/24

oświetlenie pomieszczeń 01/27, 01/28, 01/29

oświetlenie awaryjne, ewakuacyjne


Gniazda 230V - pom. 01/16, 01/17, 01/18

Gniazda 230V - pomieszczenie 01/24

Gniazda 230V - pomieszczenia 01/28, 01/29

Gniazda 230V - łazienka

rezerwa





komputery

komputery

switch

serwer



Pracownia Audytorska Spółka z o.o. ul. Kilińskiego 49L 27-400 Ostrowiec Św. tel/fax: (041) 265 24 64 kom. 667 633 003			Nr rysunku	Branża		Skala
Opracował:	mgr inż. Zbigniew Sternik			Investor	Adres budowy	
Projektował:	inż. Zdzisław Włacek	KL-14/99		Dom Pomocy Społecznej w Kilsinie Kilino 100 48-118 Lisieście	Dom Pomocy Społecznej w Kilsinie Filia Branice ul. Szpitalna 18 48-140 Branice	
Sprawdził:	mgr inż. Stanisław Raczyński	SWK 0041 /POOE/05		Tytuł rysunku		Stadium:
	Inte i nazwisko:	Nr upr.	Podpis:	SCHEMAT IDEOWY Tablice - TA, TK		PB
				Data opracowania: luty 2018r.		